



VISTA la solicitud de certificación presentada por la empresa abajo indicada.

VISTO el informe técnico donde se detallan los ensayos y comprobaciones realizadas, acreditando el cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias.

RESULTADO que en la tramitación del expediente se han seguido las normas establecidas en el Manual de características de los VMP.

Este laboratorio autorizado EXPIDE la certificación solicitada con los datos siguientes:

Resultado de la certificación:

POSITIVO

NEGATIVO

- Número de certificación (sólo en caso positivo) : A1128
1. Marca de fábrica o denominación comercial del VMP : CECOTEC
2. Nombre y dirección del fabricante : CECOTEC RESEARCH & DEVELOPMENT S.L.  
Pinadeta, s/n - 46930  
Quart de Poblet (Spain)
3. Nombre y dirección del representante autorizado : N.A.
4. Vehículo presentado para certificación
- a. Marca : CECOTEC
- b. Modelo / Nombre comercial : 7363 / Bongo V55 2X2 Connected
- c. Versión/es : ---
5. Laboratorio autorizado encargado de los ensayos de certificación : IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A.  
Polígono Industrial l'Albornar, S/N  
43710 - Santa Oliva, Tarragona (España)
6. Fecha del acta expedida por este Laboratorio : 10.09.2024
7. Número del informe expedido por este Laboratorio : MT24050113
8. Lugar : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
9. Fecha : 10.09.2024
10. Firma :

Victor Costa Escarra  
JEFE DE DEPARTAMENTO